

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Organización de Inspección

Nombre del Taller:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:3186440334

Email:

Número de Serie:988430982590

Hora prueba:2024-10-25 11:37:40



Información del vehículo

Año:2014

Marca:CHEVROLET

Modelo:Captiva Sport

VIN:3GNFL7E55ES590556

Engine Size:LFW 3.0L 6 Dual Overhead Cam (DOHC)

Versión del software del vehículo:V49.80

Versión de la aplicación de diagnóstico:V2.00.027

DIAGPATH:Búsqueda Automáticamente

System fault code

The following system is abnormal:

BCM (Módulo de Control de Cuerpo) 1 problema detectados

1.B1000-36 Funcionamiento del dispositivo de control electrónico - Rendimiento/mal funcionamiento de EEPROM Actual

Los siguientes sistemas son OK:

1.ECM (Módulo de Control de motor)

2.TCM (Módulo de Control de Transmisión)

3.RDCCM (Módulo de control del embrague del diferencial trasero)

4.EBCM (Módulo de control del freno electrónico)

5.PBCM (Módulo de control del freno de estacionamiento)

6.IRSDM (Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico)

7.IC (Cuadro de instrumentos)

8.RADIO (Radio)

9.HVACCM (Módulo de control HVAC)

10.FSHCM (Módulo de control de calefacción del asiento delantero)

11.RCDLR (Receptor de bloqueo de puertas a distancia)

12.PACM (Módulo de control de
aparcamiento asistido)

© ADAS

13.TDM (Módulo antirrobo)